

## AP 02



### ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная алкидный, атмосферостойкий грунт. Предназначен для защиты поверхности от атмосферных воздействий.

### ЦВЕТ:

Светло Серый

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям;
- Защита поверхности от влаги и коррозии;
- Хорошо проникают в поверхность, создавая надежную основу для последующей обработки;
- Использоваться как внутри, так и снаружи помещений;

| Состав Рецептуры | Наименование     | % в весе, гр |
|------------------|------------------|--------------|
| Компонент (А)    | AP 02 (Грунт)    | 100          |
| Компонент (С)    | АТ (Разбавитель) | 10-30        |

### Степень высыхания при t =20 градусов, с толщиной покрытия 45-50мкм:

- От «пыли» - 20 мин
- На «отлип» - 2 часа

Данные приведены при относительной влажности воздуха 75%. При изменении влажности данные могут измениться.

Полное формирование покрытия при естественной сушке – 5-7 суток.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Теоретический расход без разбавителя при DFT 50 мкм составляет 90-130 г/м<sup>2</sup>.
- Для обычного распыления продукт разбавляется в зависимости от температуры компонентов (основы, отвердителя, разбавителя). Рабочая вязкость 19 -25 сек по DIN4. Рекомендуемый диаметр сопла – 1,6–1,8 мм.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

- 12 месяцев

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Верхнее покрытие наносится на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность, а также на загрунтованные поверхности. Все поверхности должны быть чистыми и сухими.

Температура воздуха, поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C во время нанесения и сушки.

Относительная влажность воздуха во время нанесения и сушки не должна превышать 80%. Температура поверхности стали должна оставаться по крайней мере на 3°C выше точки росы. Во время нанесения и сушки в закрытых помещениях требуется хорошая вентиляция и достаточное движение воздуха.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Содержит органические растворители. Выполняйте малярные работы с местной и общей вентиляцией. Используйте резиновые перчатки для защиты рук и средства индивидуальной защиты для защиты органов дыхания. Хранить материал в плотно закрытой таре. Хранить вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курите поблизости. Используйте взрывозащищенное оборудование, освещение,

искробезопасные инструменты. Тушите, распыляя воду или используя воздушно-механическую пену и порошки. В случае попадания на кожу промойте загрязненные участки водой с мылом, высушите и смажьте жирным кремом.